

■ C-Type (Sliding식)



① AL-Rail을 고정시킨다.
(수평을 정확하게 맞추는 것)



② AL-Rail에 C형 Frame을 밀어넣는다.
(끝단은 마감처리)



③ Frame에 Sheet를 건다.



④ 바깥쪽에 Sheet 를 건다.
(먼저 거는 행거의 볼트머리부분이 전면에 보이지 않도록 걸 것)

■ Over Lap (Sheet 장착시 Sheet의 겹침)



[200mm 오버랩시 화면]



[300mm 오버랩시 화면]